

INSPECCION DE LOTE

SCC-100865



SOLICITANTE : SEGUSA CHILE SPA
 ATENCIÓN SR. : PATRICK ALTER
 DIRECCION : SAN IGNACIO 091MODULO G -SANTIAGO

ORDEN DE TRABAJO : 399432
 FECHA DE EMISIÓN : 06.06.2014

EL PRODUCTO QUE SE INDICA MAS ADELANTE FORMA PARTE DE UN LOTE INSPECCIONADO POR CESMEC. DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS CONTROLES EFECTUADOS A UNA MUESTRA, EL LOTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN.

ANTECEDENTES

Producto : Cascos de seguridad, clase A, tipo II, marca Segusa, procedencia China.

Tamaño del lote : 3892 unidades.

PROCEDIMIENTO

Muestreo e inspección : Realizados en instalaciones del solicitante el día 15.05.2014, según consta en acta de inspección N° 174399.

Especificación : Norma Chilena NCh 461.

Plan de inspección :

			TIPO DE INSPECCIÓN				
			REDUCIDA				
No.	VARIABLE	NORMA DE ENSAYO	NI	NAC	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
						Ac	Re
1.	Inspección visual	NCh 461	I	1,5	20	1	2
2.	Resistencia al Impacto	NCh 461	S-3	1,0	5	0	1
3.	Resistencia a la Penetración	NCh 461	S-3	1,0	5	0	1
4.	Rigidez dieléctrica	NCh 461	S-2	1,5	3	0	1
5.	Inflamabilidad	NCh 461	S-3	1,5	5	0	1
6.	Masa	NCh 461	S-3	1,5	5	0	1

Controles realizados : - Impacto a -10°C y 50°C
 - Penetración a - 10°C y 50°C
 -, Rigidez Dieléctrica
 - Inflamabilidad
 - Masa
 - Inspección Visual

ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE UN AÑO, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Pág. 1 de 2 Págs.